



Bericht für den Gast



Turnerjugendheim Annweiler

Turnerjugendheim Annweiler

Anschrift	Turnerweg 60 76855 Annweiler am Trifels
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)6346 / 300690 E-Mail: info@tjh.de Web: http://www.tjh.de/



Prüfergebnis

Das **Turnerjugendheim Annweiler** wurde am 8. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse Haus:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Nebeneingang zum Haus im UG Aufzug	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm hoch
Rezeption Zimmer 101 Zimmer 201	✓	✓	✓	✓	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm u. a. kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden
Tagungs- und Speiseraum Turngau Sickingen im EG	✓	✓	-	-	Türbreite 81 cm
Tagungs- und Speiseraum Turngau Speyer im EG	✓	✓	-	-	Türbreite 83 cm
Tagungs- und Speiseraum Turngau Rhein-Limburg im EG	✓	✓	✓	✓	
Seminarraum Westpfalz-Turngau im UG Seminarraum Sportbund Pfalz im UG	✓	✓	✓	✓	
Fitnessraum im EG	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
WC für Menschen mit Behinderung am Nebeneingang	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm



					Bemerkungen
Teilergebnisse Turnhallen:					
Parken (direkt an den Turnhallen)	✓	✓	✓	✓	
Eingangsbereich Turnhallen	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm hoch
Trifelhalle	✓	✓	✓	✓	
Jahnhalle	✓	✓	✓	✓	
Teilergebnisse Zeltplatzhütte Speyergau:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Zeltplatz	✓	-	-	-	Oberfläche nicht leicht begeh- und befahrbar
Zeltplatzhütte Speyergau	✓	-	-	-	Türbreite 75 cm
Waschraum für Menschen mit Behinderung im Haus am Nebeneingang	✓	-	-	-	keine Haltegriff in der Dusche

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Nebeneingang zum Haus und ein weiterer an den Turnhallen zur Verfügung (Stellplatzgröße mind. 350 cm x 500 cm).
- Von den Parkplätzen gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum jeweiligen Eingang.
- Der Nebeneingang des Hauses hat eine Türschwelle von 3 cm; der Haupteingang ist nur über Treppen erreichbar.
- Die Turnhallen sind von außen über eine Türschwelle von 3 cm erreichbar oder über den Aufzug vom Haus aus.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug führt vom Nebeneingang zum Erdgeschoss und in die Obergeschosse sowie in die Zwischentage zu den Turnhallen. Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 80 cm breit (bis auf die Sanitärraumtür im Zimmer 201 mit 70 cm und die Eingangstür zur Zeltplatzhütte Speyergau mit 75 cm).
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.
- Die Tagungsräume werden auch als Speiseräume genutzt.
- Der Zeltplatz ist nicht leicht begeh- und befahrbar.

Zimmer 101

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich sind mind. 117 cm x 155 cm groß.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 176 cm x 55 cm; links ist das WC nicht anfahrbar;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür mind. 131 cm x 140 cm.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 185 cm x 177 cm groß. Es ist ein Duschstuhl, aber kein Haltegriff vorhanden.



Zimmer 201

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich sind mind. 138 cm x 150 cm groß.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum ist die Bewegungsfläche vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür 44 cm x 143 cm groß.
- Seitlich ist das WC nicht anfahrbar. Es sind auch keine Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.
- Die Höhe der Duschwanne beträgt 16 cm, die Duschfläche ist 98 cm x 72 cm groß. Es sind kein Duschstuhl und kein Haltegriff vorhanden.

öffentliches WC und Sanitärraum für Menschen mit Behinderung am Nebeneingang

- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 170 cm x 71 cm, rechts 95 cm x 71 cm;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür mind. 132 cm x 150 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 170 cm x 214 cm groß. Es ist ein Duschstuhl, aber kein Haltegriff vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.



Zimmer 101 und 201

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Speise- bzw. Seminarräume

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind meist nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.



- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.